



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore /Regional River Basin Authority Rajonalni Autoritet
Rijecnog Sliva

RAPORT PËR IDENTIFIKIMIN E SEGMENTEVE
LUMORE PËR PASTRIM

Pellgu Drini i Bardhë

Gusht 2025

Përmbajtja

1.	Hyrje	6
1.1.	Pellgu lumor Drini i Bardhë.....	7
2.	Vlerësimi i Gjendjes në terren	7
2.1.	Komuna e Klinës	7
2.2.	Komuna e Skenderajt	15
2.3.	Komuna Mamushë	20
2.4.	Komuna e Deçanit	23
2.5.	Komuna e Rahovecit	28
2.6.	Komuna e Malishevës.....	37
2.7.	Komuna Istog.....	40
2.8.	Komuna Suharekë.....	44
2.9.	Komuna e Junikut	53
2.10.	Komuna e Pejës	56
2.11.	Komuna e Prizrenit	58
2.12.	Komuna e Dragashit	61
2.13.	Komuna Gjakovë.....	66
3.	Përfundim	67

Lista e figurave:

Figura 1. Segmenti i lumit Drini i Bardhë, Zllakuqani deri te Ranovica.....	8
Figura 2. Segmenti 2, që shtrihet nga liqeni akumulues në Lumin Drini i Bardhë deri te diga.....	9
Figura 3. Segmenti 3, që shtrihet nga Ura e Hekurit deri te Ura e Klinës, shtrati i lumit Drini i Bardhë, ...	10
Figura 4. Segmenti 4, që shtrihet nga Ura e Klinës deri te bazeni në Zajm, ne Lumin Drini I Bardhë.	12
Figura 5. Segmenti 5, në fshatin Qupevë e Ulët, në Lumin Drini i Bardhë.....	13
Figura 6. Segmenti 6, nga Këpuzi deri te bashkimi e Drinit të Bardhë me lumin Mirusha	14
Figura 7. Harta e lumit Klina në Skenderaj.....	17
Figura 8. Lumi i Jasharajve, Skenderaj.	18
Figura 9. Lumi Qubrel, Skenderaj.....	19
Figura 10. Lumi Toplluha dhe Lumi Leshan, Mamushë.....	21
Figura 11. Lumbardhi Lloqanit, Lumbardhi i Deçanit, Lumi Behovci, Përroi i Durakut dhe Përroi i Irzniqit në Deçan.	25
Figura 12. Përroi Kramovik - Çiflak, Përroi Çiflak - Dobidol, Përroi në Dejnë, Përroi i fshatit Ratkoc, Përroi Bratotin - Vrajkë në Komunën e Rahovecit kanë nevojë për pastrim.	32
Figura 13. Përroi Nashpall, Lumi Pataçanit, Rimniku, Përroi Bellacerkë - Bellaja, Përroi Celinë nën Hekurdhë, Përroi Krushë e Madhe dhe Celinë, Përroi Retijë, Zaqishtë, Opterushë në Komunën e Rahovecit kanë nevojë për pastrim.	33
Figura 14. Lumi Mirusha që kalon nëpër fshatrat Ngucat, Temeqin, Banjë, Turjakë dhe Bubël.	39
Figura 15. Drini i Bardhë, Lumi Gujaç, Lumi Shushica, Lumi Qaushi, Lumi Vrella, Ujëmbledhësi Bollovani dhe Ujëmbledhësi Lubozhda në Komunën e Istogut.	42
Figura 16. Lumi Toplluha, Lumi Semetishtes, Lumi Leshan, Sopi, Lumi i Zi, Lumi Bllacë, Lumi Mirusha dhe Lumi Bukosh të Komunës së Suharekës.....	48
Figura 17. Segmenti Arasha - Batushë, Erenik, Segmenti Llugat e Begit, Segmenti Junik - Rastavicë, Segmenti prapa ish fabrikës së tekstilit, Segmenti Makaj - Jasiq, Erenik, dhe Segmenti në Gjocaj	54
Figura 18. Lumbardhi i Pejës	56
Figura 19. Drini I Bardhë, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lumi Toplluha segmentet për pastrim të propozuara nga Komuna e Prizrenit.....	59
Figura 20. Harta e Lumenjve që kanë nevojë për pastrim në Dragash.....	62
Figura 21. Harta e segmenteve për pastrim Gjakovë	67

Lista e fotove:

Foto 1. Drini i Bardhë është i ndotur nga bimësia barishtore në zonën e marrjes së ujit nga fabrika e përpunimit të ujit të pijshëm që menaxhohet nga KRU “Hidrodrini”.....	9
Foto 2. Pamje nga Drini i Bardhë - diga e vogël e ndërtuar për qëllime akumulimi të ujit të pijshëm.	10
Foto 3. Argjinatura e shkurtër në të dy anët e urës së Hekurit, përgjatë lumit Drini i Bardhë.	11
Foto 4. Bypasi te ura Drini i Bardhë, për mbrojtjen e zonës nga përmbytjet.	11
Foto 5. Zona tek Ura e Hekurit e vërsuar në vitin 2023.	12
Foto 6. Pamje e shtratit të Drinit të Bardhë tek Ura e Klinës.	13
Foto 7. Pamje e Drinit të Bardhë tek Guri i Zi.	14
Foto 8. Vërshimi në Skenderaj, nga Lumi Klina 21.01.2023.	17
Foto 9. Lumi Klina është i mbushur me vegjetacion dhe mbeturina.	17
Foto 10. Dëmtimi i shtratit të Lumit Klina nga vërshimet e fundit të vitit 2023.	18
Foto 11. Shtrati i Lumit Qubrel i ndotur nga mbeturina.	20
Foto 12. Gjendja e shtratit te lumit Toplluha, Mamushë.	21
Foto 13. Gjendja e Lumit Leshan, Mamushë.	22
Foto 14. Foto nga përmbytjet të shkaktuara nga Lumi Toplluha dhe Lumi i Leshanit në Mamushë.	22
Foto 15. Lumbardhi i Deçanit.	25
Foto 16. Lumbardhi i Lloqanit.	26
Foto 17. Lumi i Behovcit.	26
Foto 18. Përroi i Durakut.	27
Foto 19. Vërshimet në Deçan.	27
Foto 20. Përroi i fshatit Bellacërkë – Bellaja.	34
Foto 21. Përroi në fshatin Celinë - nën Hekurudhë.	34
Foto 22. Përroi në mes të fshatrave Krushë e Madhe dhe Celinë - nën rrugën magjistrale.	35
Foto 23. Përroi në fshatin Çifllak – Dobidol.	35
Foto 24. Përroi në mes fshatrave Kramovik – Çifllak.	36
Foto 25. Përroi në mes fshatrave Bratotin dhe Vrajakë.	36
Foto 26. Foto nga vërshimet në Komunën e Rahovecit.	37
Foto 27. Lumi Mirusha.	40
Foto 28. Lumi Çausi.	43
Foto 29. Lumi Gujavci.	43
Foto 30. Lumi Istog (Burim).	44
Foto 31. Vërshimet nga Lumi Toplluha, Suharekë.	49
Foto 32. Vërshimet nga Lumi Leshan, Suharekë.	49
Foto 33. Vërshimet nga Lumi Semetisht-Toplluha, Suharekë.	49
Foto 34. Vërshimet nga Lumi i Semetishtit, i cili rrjedh në jugperëndim të zonës së banimit në fshatin Semetisht, Suharekë.	50
Foto 35. Vërshimet nga Lumi Bukosh, Suharekë.	50
Foto 36. Vërshimet nga Lumi Mirusha, Suharekë.	51
Foto 37. Vërshimet nga Segment i lumit Leshan në jugperëndim të fshatit Savrovë, Suharekë.	51
Foto 38. Vërshimet nga Lumi Sopijsa, në fshatin Sopijsë, Suharekë.	52

Foto 39. Vërshimet nga Lumi I Zi, Mushtisht, Suharekë	52
Foto 40. Segmenti Arasha - Batushë, Lumi Erenik, Junik	54
Foto 41. Llugat e Begit, Junik	55
Foto 42. Segmenti Gjocaj, Junik	55
Foto 43. Lumbardhi i Pejës.....	57
Foto 44. Lumbardhi i Prizrenit	60
Foto 45. Drini i Bardhë, Prizren	60
Foto 46. Zaplluzhë.....	63
Foto 47. Bresanë	63
Foto 48. Blaq	64
Foto 49. Kosave	64
Foto 50. Kuk	65
Foto 51. Kapre	65
Foto 52. Lumi Erenik	67

Lista e tabelave:

Tabela 1. Segmentet lumore për pastrim - Klinë	7
Tabela 2. Segmentet lumore për pastrim - Skenderaj	15
Tabela 3. Segmentet lumore për pastrim - Mamushë.....	20
Tabela 4. Segmentet lumore për pastrim - Deçan	23
Tabela 5. Segmentet lumore për pastrim - Rahovec	28
Tabela 6. Segmentet lumore për pastrim - Malishevë	38
Tabela 7. Segmentet lumore për pastrim – Istog	41
Tabela 8. Segmentet lumore për pastrim – Suharekë	44
Tabela 9. Segmentet lumore për pastrim – Junik	53
Tabela 10. Segmentet lumore për pastrim – Pejë	56
Tabela 11. Segmentet lumore për pastrim – Prizren.....	58
Tabela 12. Segmentet lumore për pastrim – Dragash	61
Tabela 13. Segmentet lumore për pastrim - Gjakovë.....	66
Tabela 14. Segmentet lumore të nevojshme për pastrim - Pellgu Lumor Drini i Bardhë	69
Tabela 15. Pasqyrë e km totale dhe me prioritet për pastrim.....	75

1. Hyrje

Pellgu Lumor i Drinit të Bardhë është pellgu më i madh ujqor në territorin e Republikës së Kosovës, i cili mbulon një sipërfaqe të gjerë dhe përfshin gjithsej 13 komuna. Ky pellg përbën një burim të rëndësishëm të ujit për përdorim shtëpiak, bujqësor, industrial dhe për ruajtjen e biodiversitetit natyror.

Qëllimi kryesor i këtij raporti është të adresojë nevojën për identifikimin dhe ndërhyrjen në segmentet e lumenjve që paraqesin ndotje apo rrezik mjedisor në kuadër të Pellgut Lumor të Drinit të Bardhë. Në këtë drejtim, raporti synon të ofrojë një pasqyrë të qartë mbi gjendjen aktuale të lumenjve, duke përfshirë mbledhjen sistematike të të dhënave nga komunat përkatëse përmes një forme të unifikuar.

Ky raport ka një sërë objektivash specifike që ndihmojnë në realizimin e një vlerësimi të saktë dhe të qëndrueshëm të nevojave për pastrim në segmentet lumore të Drinit të Bardhë. Një ndër objektivat kryesore është hartimi i një liste të detajuar dhe të besueshme të segmenteve kritike që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, bazuar në të dhënat e mbledhura nga terreni.

Gjithashtu, një komponent kyç i këtij procesi është bashkëpunimi dhe koordinimi i ngushtë me zyrtarët komunalë në secilën nga komunat përkatëse, për të siguruar që informacioni i mbledhur të jetë i saktë dhe gjithëpërfshirës. Në këtë kuadër, sigurohet edhe mbledhja e koordinatave të sakta gjeografike për secilin segment të identifikuar, gjë që ndihmon në përgatitjen e hartave dhe në planifikimin efikas të ndërhyrjeve.

Përmes këtij procesi synohet të vlerësohet ndikimi i ndotjes në mjedis, dëmet nga përmytjet për komunitetet përreth, si dhe përcaktimi i prioriteteve për ndërhyrje në terren. Po ashtu, raporti synon të shërbejë si bazë për hartimin e rekomandimeve konkrete që lidhen me pastrimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të lumenjve, duke kontribuar kështu në përmirësimin e gjendjes mjedisore në nivel lokal dhe rajonal.

Së fundmi, raporti synon të realizojë një proces të qartë prioritizimi të segmenteve, bazuar në shkallën e ndotjes, rrezikun për komunitetin dhe urgjencën e nevojës për ndërhyrje, me qëllim që resurset të shfrytëzohen në mënyrën më efektive të mundshme.

1.1. Pellgu lumor Drini i Bardhë.

Pellgu i lumit Drini i Bardhë ka sipërfaqe të përgjithshme 4,567 km². Drini i Bardhë buron në Kosovë, në veri të qytetit të Pejës, dhe më pas rrjedh në lindje dhe juglindje drejt kufirit me Shqipërinë. Gjatësia totale e tij është 122 km. Brenda territorit të Kosovës, lumi Drini i Bardhë merr shumë degë relativisht të gjata. Lumenjtë kryesorë të pellgut të Drinit të Bardhë janë: Drini i Bardhë, Lumbardhi i Pejës, Lumbardhi i Deçanit, Ereniku, Istogu, Shushica, Klina, Mirusha, Toplluha, Lumbardhi i Prizrenit, Plava dhe Restelica.

Pellgu lumor i Drinit të Bardhë përfshinë 13 komuna: Pejë, Deçan, Gjakovë, Dragash, Istog, Klinë, Rahovec, Prizren, Skenderaj, Suharekë, Malishevë, Junik dhe Mamushë.

2. Vlerësimi i Gjendjes në terren

Ky kapitull paraqet një vlerësim fillestar të gjendjes së segmenteve lumore në kuadër të komunave që përfshihen në Pellgun Lumor të Drinit të Bardhë. Të dhënat janë mbledhur në bashkëpunim me zyrtarët komunalë përkatës, përmes inspektimeve në terren dhe formateve të standardizuara të raportimit. Vlerësimi përqendrohet në identifikimin e segmenteve me nivel të lartë ndotjeje ose me bllokime fizike të rrjedhës së lumenjve, duke marrë parasysh shtrirjen gjeografike, ndikimin në mjedis, rrezikun për komunitetin dhe urgjencën për ndërhyrje. Komunitat e mëposhtme përfaqësojnë zonat kryesore ku është evidentuar nevoja për pastrim dhe ndërhyrje mjedisore.

2.1. Komuna e Klinës

Nëpër territorin e Komunës së Klinës rrjedhin gjashtë lumenj kryesorë: Drini i Bardhë, Lumbardhi i Pejës, Klina, Mirusha, Lumi i Istogut dhe Lumbardhi i Deçanit.

Komuna e Klinës përballet me përmytje si pasojë e hedhjes së mbeturinave, depozitimit të sedimenteve në shtretërit e lumenjve dhe zhvillimit të dendur të vegetacionit në disa segmente, veçanërisht në zonat përreth Drinit të Bardhë. Komuna ka propozuar gjithsej gjashtë segmente lumore që kërkojnë pastrim, duke përfshirë lumenj me ndikim të drejtpërdrejtë në zonat urbane dhe bujqësore. Përmytjet e fundit, gjatë vitit 2023, kanë prekur vendbanime si: Shtjërç, Gjurgjevik i Madh, Zajm, Poterq, Jashanicë, Zllakuqan, Krushë e Madhe, Siçevë, Zajm, Klinë, Volljak, Dollovë dhe Grabanicë.

Tabela 1. Segmentet lumore për pastrim - Klinë

Nr.	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Zllakuqan deri te Ranovica	Y=7461924.300 X=4724878.200	Y=7462344.300 X=4724289.000	750m	Prania e shkurreve, inerteve si dhe zhavorit që ka mbuluar shtratin e lumit pengon rrjedhën e ujit, duke shkaktuar përmytje gjatë reshjeve të mëdha. Ky segment përfshin fshatrat Zllakuqan dhe Gjyrakovc.

2	Liçeni akumulues në lumin Drini i Bardhë deri te diga.	Y=7464238.550 X=4721402.100	Y=7464425.650 X=4720386.000	1.2km	Prani e bimësisë ujore që mund të tregojë ndotje/eutrofikim; ndikon potencialisht në cilësinë e ujit të pijshëm.
3	Ura e Hekurit deri Ura Klinës	Y=7464778.350 X=4717925.000	Y=7465101.450 X=4717127.600	1.5km	Prania e bimësisë ujore tregon ndotje apo eutrofikim, duke ndikuar potencialisht në cilësinë e ujit të pijshëm.
4	Ura Klinës deri të bazeni Zajm	Y=7465139.250 X=4717091.900	Y=7464776.650 X=4716509.500	1.27km	Prania e shkurreve, inerteve si dhe zhavorit që ka mbuluar shtratin. Ky lloj pengimi bën të pamundur rrjedhjen e ujit, gjë e cila po shkakton përmytje gjatë reshjeve të mëdha mbi këtë segment.
5.	Qupevë e ultë	Y=7464328.030 X=4714858.250	Y=7464542.350 X=4713642.050	820M	Prania e shkurreve, inerteve si dhe zhavorit që ka mbuluar shtratin.
6.	Nga parcela 00045-2 ZK-Këpuz deri te Pika e bashkimit të Drinit të Bardhë me lumin Mirusha (tek Guri i Zi)	Y=7463935.940 X=4712591.340	Y=7463821.590 X=4709443.240	4km	Prania e shkurreve, inerteve si dhe zhavorit që ka mbuluar shtratin.

*(Burimi: të dhëna të siguruara nga Komuna)



Figura 1. Segmenti i lumit Drini i Bardhë, Zllakuqani deri te Ranovica

Segmenti 2, që shtrihet nga zona e marrjes së ujit për fabrikën e ujit të pijshëm në Lumin Drini i Bardhë deri te diga, ka një gjatësi prej rreth 1.2 kilometrash. Kjo zonë paraqet nevojë me prioritet për pastrim, pasi nga këtu merret uji që shkon në fabrikën e përpunimit të ujit të pijshëm ku furnizohet Klina me ujë. Prandaj, pastrimi i këtij segmenti është i domosdoshëm për të mbrojtur cilësinë e ujit.



Figura 2. Segmenti 2, që shtrihet nga liqeni akumulues në Lumin Drini i Bardhë deri te diga.



Foto 1. Drini i Bardhë është i ndotur nga bimësia barishtore në zonën e marrjes së ujit nga fabrika e përpunimit të ujit të pijshëm që menaxhohet nga KRU "Hidrodrini".



Foto 2. Pamje nga Drini i Bardhë - diga e vogël e ndërtuar për qëllime akumulimi të ujit të pijshëm.

Segmenti 3, që shtrihet nga Ura e Hekurit deri te Ura e Klinës, shtrati i lumit Drini i Bardhë, në një gjatësi prej rreth 1.5 kilometrash paraqet prani të shkurreve, materialeve inerte dhe zhavorrit që ka mbuluar shtratin e lumit.




Figura 3. Segmenti 3, që shtrihet nga Ura e Hekurit deri te Ura e Klinës, shtrati i lumit Drini i Bardhë,

Kjo zonë ka qenë plotësisht e përmbytur gjatë vitit 2023. Si masë emergjente, Komuna ka ndërtuar një bypass përgjatë lumit, i cili ndihmon në mbrojtjen e një pjese të zonës nga përmbytjet. Po ashtu, janë

ndërtuar argjinatura në të dy anët e urës së Hekurit, por vetëm në një distancë shumë të shkurtër, si masë parandaluese ndaj përmbytjeve.

Megjithatë, shtrati i lumit në këtë segment ka ende nevojë për ndërtimin e argjinaturave më të gjata dhe të qëndrueshme, si dhe për largimin e sedimentit të akumuluar, i cili përkeqëson rrezikun nga përmbytjet dhe ul kapacitetin e rrjedhjes së ujit.



Foto 3. Argjinatura e shkurtër në të dy anët e urës së Hekurit, përgjatë lumit Drini i Bardhë.



Foto 4. Bypasi te ura Drini i Bardhë, për mbrojtjen e zonës nga përmbytjet.



Foto 5. Zona tek Ura e Hekurit e vërshuar në vitin 2023.

Segmenti 4, që shtrihet nga Ura e Klinës deri te bazeni në Zajm, në një gjatësi prej rreth 1.27 kilometrash ka nevojë për largimin e sedimentit të akumuluar, si dhe për ndërtimin e argjinaturave më të gjata dhe më të qëndrueshme, i cili e ulë ndjeshëm rrezikun nga përmbytjet. Problemi kryesor në këtë zonë është devijimi i shtratit të lumit, pra dalja e tij nga kufijtë natyrorë, gjë që ka shkaktuar ndikime negative në mjedis dhe në infrastrukturë.



Figura 4. Segmenti 4, që shtrihet nga Ura e Klinës deri te bazeni në Zajm, në Lumin Drini i Bardhë.



Foto 6. Pamje e shtrazit të Drinit të Bardhë tek Ura e Klinës.

Segmenti 5, në fshatin Qupevë e Ulët, në Lumin Drini i Bardhë. Në një gjatësi prej rreth 820 metrash paraqet prani të shkurreve, materialeve inerte dhe zhavorrit që ka mbuluar shtratin e lumit.



Figura 5. Segmenti 5, në fshatin Qupevë e Ulët, në Lumin Drini i Bardhë.

Segmenti 6, që shtrihet nga parcela 00045-2, zona kadastrale Këpuz në Lumin Drini i Bardhë deri te pika e bashkimit të Drinit të Bardhë me lumin Mirusha (Guri i Zi), në një gjatësi prej rreth 4 kilometrash paraqet prani të konsiderueshme të shkurreve, materialeve inerte dhe zhavorrit që ka mbuluar shtratin e lumit.




Figura 6. Segmenti 6, nga Këpuzi deri te bashkimi e Drinit të Bardhë me lumin Mirusha



Foto 7. Pamje e Drinit të Bardhë tek Guri i Zi.

2.2. Komuna e Skenderajt

Territori i Skenderajt karakterizohet nga një rrjet i dendur hidrografik me lumenj, përrenj dhe burime të shumta, të cilët burojnë dhe kalojnë në zonën kodrinoro-malore të komunës. Lumenjtë kryesorë janë: Lumi Klina, Lumi i Jasharajve, Lumi i Projit të Keq, Lumi i Qubrelit, Lumi i Runikut, Përroi i Rezallës, Përroi i Rakinicës, Përroi i Prekazit Epërm dhe Ternafcit

Problemet kryesore:

- Ndotja e rrjedhave lumore nga mbeturinat dhe bimët barishtore.
- Përmbytjet e shpeshta.
- Rritjen e kapacitetit të impiantit të trajtimit të ujërave të zeza në Llaushë.

Lumi kryesor që përshkon këtë qytet është lumi Klina. Ky lum derdhet në lumin Drini i Bardhë. Në disa segmente, shtrati i këtij lumi është i rregulluar, por si pasojë e vërshimeve të vitit 2023 është dëmtuar dukshëm. Prandaj, përveç pastrimit, ky lum ka nevojë edhe për rirregullim të shtratit.

Tabela 2. Segmentet lumore për pastrim - Skenderaj

Nr.	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojsh me për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Segmenti i Lumit Klina prej ures ne Rr. Osman Geci-Ali Gashi-H.dhe Kaqkini” ne Skenderaj	Y=7483191.88 X=4733206.92	Y=7483005.39 X=4732841.74	1,380 m	Prania e shkurreve, inerteve, si dhe zhavorit dhe gurëve që kanë mbuluar shtratin. Ky lloj pengimi e bën të pamundur rrjedhën e ujit, gjë që po shkakton përmbytje gjatë reshjeve të mëdha. Në këtë segment jetojnë qindra familje dhe ka shumë tokë të punueshme.
2	Segmenti i lumit Klina prej ures ne RR,Ilaz Kodra-O.Geci” ne Skenderaj	Y=7483205.44 X=4733220.02	Y=7482929.78 X=4734210.57	570 m	Prania e bimësisë ujore mund të tregojë ndotje, e cila ndikon potencialisht në pamjen dhe në aromën tepër të keqe të ujit, ndërsa rrjedhja është e penguar, duke rritur

					rrezikun për vërshime.
3	Segmenti i lumit Jasharajve ne Rr" H.B. Lushtaku "" deri te ura ne rr" Azem Bejta"" ne Skenderaj	Y=7483888.47 Y=7483412.33	X=4734319.20 X=4733571.23	800 m	Faza e I-rë: Pastrimi Faza e II-të: Rregullimi i shtratis (vazhdim i projektit nga punët e ndërprera më herët nga MMPHI) Në këtë zonë vërshohen shumë ekonomi familjare dhe gjithmonë shkatohen dëme të konsiderueshme nga përmbytjet.
4	Lumi i Qubrelit-Llaushë	Y=7483323.83 Y=7481583.45	X=4737511.18 X=4731946.30	8.5 km	Lumi i Qubrelit, në segmentin që kalon nëpër fshatin Llaushë dhe derdhet në lumin Klina, në të gjitha vitet paraprake ka dalë nga shtrati, ka vërshuar dhe ka shkaktuar dëme në ekonomi familjare, bujqësi dhe infrastrukturë tjetër. Pastrimi dhe zgjerimi i këtij lumi parandalon në masë të madhe këto përmbytje.
	Prroji i Polacit dhe Kryshecit	Nuk ka dërguar, koordinatë	Nuk ka dërguar, koordinatë	4km	Takohen në Lagjen 6 në Skenderaj dhe derdhen në lumin Klina. Kanë prurje sezonale dhe shkatojnë vërshime gjatë reshjeve të shiut, sidomos kur ato zgjasin më shumë.
	Prroji i Klodernices	Nuk ka dërguar, koordinatë	Nuk ka dërguar, koordinatë	Nuk ka dërguar, gjatësi	Prroji i Klodernicës ka derdhjen në lumin e Runikut. Gjatë kohës së reshjeve, prurjet janë të mëdha.

*(Burimi: të dhëna të siguruara nga Komuna)




Figura 7. Harta e lumit Klina në Skenderaj



Foto 8. Vërshimi në Skenderaj, nga Lumi Klina 21.01.2023.



Foto 9. Lumi Klina është i mbushur me vegjetacion dhe mbeturina.



Foto 10. Dëmtimi i shtratit të Lumit Klina nga vërshimet e fundit të vitit 2023.



Figura 8. Lumi i Jasharajve, Skenderaj.



Foto 11. Gjendja e shtratit të Lumit të Jasharajve.




Figura 9. Lumi Qubrel, Skenderaj.



Foto 11. Shtrati i Lumit Qubrel i ndotur nga mbeturina

2.3. Komuna Mamushë

Komuna e Mamushës, si komuna më e vogël në pellgun e Drinit të Bardhë, ka dy lumenj kryesorë Toplluhën dhe Leshanin. Të dy këta lumenj janë të prirë ndaj vërshimeve, duke ndikuar jo vetëm tek ekonomitë familjare, por veçanërisht tek tokat bujqësore. Komuna, herë pas here, ka kryer pastrimin e lumit Toplluha në zonën e qytetit, por ka ende nevojë për pastrim të plotë të shtratit.

Tabela 3. Segmentet lumore për pastrim - Mamushë

Nr .	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojshme për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Lumi Toplluha	42.33651, 20.73417	42.30839, 20.72016	4 km	Mbeturinat dhe vegjetacioni, shkaktojnë vërshime, dëmtojnë ekonomitë familjare dhe tokat bujqësore.
2	Lumi Leshan	42.33178, 20.75974	42.32076, 20.72767	3.45 km	Mbeturinat dhe vegjetacioni, shkaktojnë vërshime, dëmtojnë ekonomitë familjare dhe tokat bujqësore.




Figura 10. Lumi Toplluha dhe Lumi Leshan, Mamushë.



Foto 12. Gjendja e shtratit te lumit Toplluha, Mamushë.



Foto 13. Gjendja e Lumit Leshan, Mamushë



Foto 14. Foto nga përmbytjet të shkaktuara nga Lumi Toplluha dhe Lumi i Leshanit në Mamushë.

2.4. Komuna e Deçanit

Komuna e Deçanit, ndodhet në perëndim të Kosovës në Rrafshin e Dukagjinit rrëzë Bjeshkëve të Nemuna. Lumenjte kryesor të komunes së Deçanit janë: Lumbardhi i Deçanit, Lumbardhi i Lloqanit, Lumi i Hulajve, Lumi i Behovcit, Përroi i Durakut, etj.

Ndër sfidat kryesore që përballon kjo komunë në drejtim të gjendjes dhe menaxhimit të ujërave janë:

- Sfidat me mbeturinat dhe vegjetacionin në shtratin e lumenjve;
- Nevojë urgjente për ndërtimin e një impianti për trajtimin e ujërave të zeza;
- Rrezik nga përmytjet në disa lumenj dhe përrenj.

Komuna ka propozuar pesë segmente për pastrim, të gjitha të konsideruara me prioritet të lartë, pasi secili prej tyre paraqet rrezik për vërshime. Fushat në lindje të Prilepit, Rastavicës, fusha Devoll e fshatit Baballoq, lagjet Regjaj dhe Mushkolaj në fshatin Gramaqel vërshohen nga lumi i Lloqanit. Zonat nga Ura e Demës, duke përfshi fushat në veri të Deçanit, Llukë e Epërme dhe Ultë, Lumbardh, Kotradiq dhe Vranoci Vogël rrezikohen nga Lumëbardhi i Deçanit. Sipërfaqet nga lagja Hajrizaj deri te Zalli Strellcit, Isnij (Lagja Bruqëve) dhe Dubovik vërshohen nga Përroi i Behovcit. Pjesa veriore e fshatit Strellc i Epërm dhe aksi i magjistrales Strellc i Epërm - Lybeniq vërshohen nga Përroi i Durakut.

Tabela 4. Segmentet lumore për pastrim - Deçan

Nr.	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojshme për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Lumi i Lumbardhit Segmenti nga Rr "Halil Qela" në fshatin Llukë deri te ura në fshatin Broliq.	Y=7443517.01 X=4712392.12	Y=7447253.79 X=4712715.30	2.1 km	Për shkak të aluvioneve nga mospastrimi dhe zhvillimi i vegjetacionit dhe mbeturinave në rrjedhën e lumit, ky lumë ka dalë nga rrjedha e vet, duke përmytur tokat bujqësore që gjenden afër lumit.
2	Lumi i Lloqanit Segmenti nga fshati Hulaj deri në fund të fshatit Rastavicë.	Y=7439470.06 X=4711040.30	Y=7445527.87 X=4705655.24	7.9 km	Konsiderohet njëra nga pikat më të rrezikshme për sa i përket rrezikut nga vërshimet, kjo për shkak të pemëve të mëdha, mbeturinave të shumta dhe shkurreve.
3	Lumi i Behovcit	Y=7441480.39	Y=7446241.90	5.43 km	Pemët, shkurret

	Segmenti prej rr." Sadri Xhemë Hajrizaj" në Strellc të Epërm deri te rr." Kadri Zeka" në fshatin Dubovik.	X=4715522.74	X=4714862.28		dhe mbeturinat e shumta inerte, të hedhura nga qytetarë të papërgjegjshëm, kanë bërë të pamundur rrjedhjen normale të ujit, gjë që po shkakton përmbytje gjatë reshjeve të mëdha përgjatë këtij segmenti. jetojnë qindra familje dhe ka shumë tokë bujqësore.
4	Përroi i Durakut Gjendet në fshatin Strellc i Epërm Fillon nga lagjja Kapitaj dhe përshkon rrugën regjionale Deçan -Pejë.	Y=7441726.38 X=4716051.57	Y=7442151.04 X=4716168.74	1.85 km	Me rastin e reshjeve atmosferike, vjen deri te bllokimi i kanalit dhe urës si pasojë e prurjeve të ujit, si dhe të mbeturinave të shumta që grumbullohen. Gjithashtu, ky bllokim shkakton vërshime edhe në rrugën kryesore Deçan-Pejë.
5	Përroi i Irzniqit	42.52418, 20.36934	42.5261, 20.36481	520m	Për shkak të bllokimeve dhe mosmirëmbajtjes së kësaj rrjedhe, uji gjatë reshjeve të shiut del nga shtrati i vet dhe përmbyt tokat bujqësore.

*(Burimi: të dhëna të siguruara nga Komuna)




Figura 11. Lumbardhi Lloqanit, Lumbardhi i Deçanit, Lumi Behovci, Përroi i Durakut dhe Përroi i Irzniqit në Deçan.



Foto 15. Lumbardhi i Deçanit



Foto 16. Lumbardhi i Lloqanit




Foto 17. Lumi i Behovcit



Foto 18. Përroi i Durakut



Foto 19. Vërshimet në Deçan

2.5. Komuna e Rahovecit

Lumi më i madh që kalon në territorin e komunës së Rahovecit është Drini i Bardhë. Edhe pse nuk buron brenda komunës së Rahovecit, ai është ujëmbledhësi kryesor i të gjitha degëve dhe lumenjve të komunës. Nëpër territorin e Rahovecit, ky lumë ka një gjatësi prej 30 km. Lumenjtë që derdhen në Drinin e Bardhë në këtë zonë janë: lumi Drinas, Rimniku, Polluzha dhe Hoça. Rrjedhat e ujërave më të ndotura kalojnë nëpër territorin e qytetit të Rahovecit dhe vendbanimeve përreth, janë Rimniku, Duhlllo, Sapnia dhe Bellaja, si pasojë e hedhjes së mbeturinave dhe shkarkimit të ujërave të zeza.

Zonat që mund të goditen më së shumti nga vërshimet janë: Fshatrat Bellacërkë (Fortesë), Sapniq, Krushë e Madhe, Celine, Cifilak, Dejne, Xerxë, Gexhe, Radostë, Ratkoc dhe pjesa jugore e qytetit të Rahovecit (nën qyteti). Drini i Bardhë që kalon neper pjesen e Rahovecit ka nevojë për pastrim i gjithë shtrati, së bashku me 10 perrenjtë kryesor që derdhen në të, të cilët janë të cekur në formën tabelare.

Tabela 5. Segmentet lumore për pastrim - Rahovec

Nr.	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojshme për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Përroi i fshatit Bellacërkë - Bellaja	42.325719, 20.589208	42.354970, 20.592021	3 km	Shtrati i lumit është i mbuluar me shkurre, inerte ndërtimi dhe zhavorr, të cilat pengojnë rrjedhën natyrale të ujit dhe po shkaktajnë përmbytje gjatë reshjeve të mëdha. Nevojitet pastrim i menjëhershëm për të shmangur dëmet e mëtejshme.
2	Përroi i fshatit Ratkoc - në mes të fshatit	42.409232, 20.518863	42.412442, 20.539089	2 km	Prania e bimësisë ujore që tregon ndotje ose eutrofikim; ndikon potencialisht në cilësinë e ujit të pijshëm.
3	Përroi në fshatin Celinë - nën Hekurudhë	42.316630, 20.601927	42.328152, 20.613295	1.6 km	Pjesa pas magjistrales është e patrajtuar dhe kërkon pastrim dhe mirëmbajtje, pasi që me daljen nga shtrati i këtij përroi vërshohen sipërfaqe të mëdha të tokave bujqësore, që

					kryesisht janë të mbjellura me perime. Gjatësia e këtij përroi është rreth 1.6 km.
4	Përroi në mes të fshatrave Krushë e Madhe dhe Celinë - nën rrugën magjistrale	42.312366, 20.607862	42.322424, 20.623096	1.55 km	Burimi i këtij lumi është nga fshati Hoçë e Madhe, i cili kalon nëpër vendbanimet Brestoc, Hoçë e Vogël, Nagaft dhe shkon në mes të fshatrave Krushë e Madhe dhe Celinë. Ky lum sjell sasi të mëdha ujërash, pasi akumulon edhe një pjesë të ujërave të qytetit të Rahovecit. Pjesa nën magjistralen Prizren-Gjakovë mbetet e patrajtuar dhe ka nevojë për pastrim dhe mirëmbajtje. Prania e shkurreve, inerteve si dhe zhavorit që ka mbuluar shtratin pengon rrjedhën normale të ujit.
5.	Përroi në fshatin Dejnë	42.433401, 20.523645	42.433584, 20.535832	1 km	Ky përrua kalon përmes fshatit Dejn, me gjatësi prej 1,000 m, dhe akumulon ujërat që vijnë nga fshatrat Senoc, Pastasel, Polluzhë dhe Dobidol. Pjesa e kanalit brenda fshatit Dejn është trajtuar dhe mirëmbajtur, ndërsa pjesa nga hekurudha deri te lumi Drini i Bardhë ka nevojë për pastrim dhe mirëmbajtje.
6.	Përroi në	42.448981,	42.454583,	4.27 km	Një nga përrenjtë më

	fshatin Çifllak - Dobidol	20.519049	20.564863		të gjatë në pjesën e Gradishit, i cili çdo vit shkakton dëme si pasojë e daljes së ujërave të rrëmbyeshëm nga shtrati, është përroi që ndan fshatrat Çifllak dhe Dobidol. Ky përrua mbledh ujërat nga kodrat e larta të fshatit Kaznik, që ndodhet në kufi me komunën e Malishevës, dhe derdhet në Drinin e Bardhë. Gjatësia e këtij përroi është 4.27 km.
7.	Përroi në mes fshatrave Kramovik - Çifllak	42.467298, 20.517978	42.468542, 20.528656	1.2 km	Gjatësia e këtij përroi është rreth 1.2 km, i cili ndan fshatrat Çifllak dhe Kramovik. Mbledh ujërat e pjesës kodrinore prej fshatrave Gur i Kuq dhe Kaznik, dhe shkarkohet në lumin Drini i Bardhë. Shtrati i lumit është i mbuluar me shkurre, inerte ndërtimi dhe zhavorr, të cilat pengojnë rrjedhën natyrale të ujit dhe po shkaktojnë përmytje gjatë reshjeve të mëdha.
8.	Përroi në mes fshatrave Bratotin dhe Vrajakë	42.412563, 20.539402	42.430536, 20.557757	3.47 km	Janë dy degë të përrenjëve që bashkohen dhe shkarkojnë ujërat në fshatin Ratkoc. Ky është njëri ndër përrenjtë më problematikë, i cili çdo vit del nga shtrati dhe krijon dëme si në

					ekonomitë familjare, ashtu edhe në të mbjellat e fermerëve të kësaj ane. Segmenti më i gjatë shkon në drejtim të fshatit Baboc, me gjatësi rreth 3.3 km, ndërsa segmenti tjetër shkon në drejtim të fshatit Vrajakë dhe është i gjatë 170 m.
9.	Përrenjet në fshatrat Nushpall, Pataqan i Ulët dhe Rimnik	42.388779, 20.604465	42.363963, 20.601582	14.99 km	Në pjesën perëndimore të qytetit të Rahovecit, në drejtim të fshatrave Pataqan i Ulët dhe Nushpall, rrjedhin tre përrenj të cilët janë mjaft problematikë, pasi të tre shkarkojnë ujërat në lumin Rimnik, në fshatin Fortesë. Pjesët që duhet të pastrohen dhe mirëmbahen janë kryesisht jashtë vendbanimit, pasi me buxhetin komunal janë trajtuar ato brenda tij.
10.	Përrenjet në fshatrat Opterushë, Zaqishtë dhe Retijë	42.369981, 20.716266	42.341797, 20.704365	5.71 km	Burimet e fshatrave Opterushë dhe Zaqishtë grumbullojnë ujërat e tyre dhe i shkarkojnë në fillim të fshatit Retijë. Të dy këta përrenj në hapësirat e banuara janë trajtuar nga niveli komunal dhe mirëmbahen rregullisht, ndërsa pjesët në tokat bujqësore kanë nevojë për pastrim dhe mirëmbajtje. Pas

					fshatit Retijë, ujërat shkarkohen në lumin Topllua në territorin e komunës së Prizrenit. • Zaqisht: 2.26 km • Opterushë: 2.1 km • Retijë: 1.35 km
--	--	--	--	--	--

*(Burimi: të dhëna të siguruara nga Komuna)




Figura 12. Përroi Kramovik - Çiflak, Përroi Çiflak - Dobidol, Përroi në Dejnë, Përroi i fshatit Ratkoc, Përroi Bratotin - Vrajakë në Komunën e Rahovecit kanë nevojë për pastrim.




Figura 13. Përroi Nashpall, Lumi Patacanit, Rimniku, Përroi Bellacerkë - Bellaja, Përroi Celinë nën Hekurdhë, Përroi Krushë e Madhe dhe Celinë, Përroi Retijë, Zaqishtë, Opterushë në Komunën e Rahovecit kanë nevojë për pastrim.



Foto 20. Përroi i fshatit Bellacërkë – Bellaja



Foto 21. Përroi në fshatin Celinë - nën Hekurudhë



Foto 22. Përroi në mes të fshatrave Krushë e Madhe dhe Celinë - nën rrugën magjistrale



Foto 23. Përroi në fshatin Çifllak – Dobidol



Foto 24. Përroi në mes fshatrave Kramovik – Çifllak



Foto 25. Përroi në mes fshatrave Bratotin dhe Vrajakë.



Foto 26. Foto nga vërshimet në Komunën e Rahovecit.

2.6. Komuna e Malishevës

Malishevën e përshkon lumi Mirusha, me toka të rrafshëta e pjellore në të dy brigjet e saj. Ndër sfidat kryesore që përballon kjo komunë në drejtim të gjendjes dhe menaxhimit të ujërave janë:

- Përmytjet e shpeshta nga lumi Mirusha;
- Ndotja e shtretërve të lumenjeve me mbeturina, dhe vegjetacion, të cilat jo vetëm që pengojnë rrjedhën e ujit, por janë edhe indikatorë të drejtpërdrejtë të ndotjes;
- Mungesa e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Bubël, ku derdhen 80% e ujërave të zeza të Komunës së Malishevës.

Përmytjet e lumit Mirusha kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në ekonomi dhe në sipërfaqet bujqësore. Një nga masat kyçe për parandalimin e përmytjeve në komunën e Malishevës është pastrimi i shtratit të lumit, i cili aktualisht paraqet një burim serioz bllokimi për rrjedhën natyrore të ujit. Komuna thekson se i gjithë segmenti i lumit Mirusha, nga lokacioni Nguncat, Temeqin, Banjë, Turjakë dhe Bubël, ka nevojë për pastrim të plotë, me përjashtim të pjesës që kalon përmes qytetit, e cila pastrohet në mënyrë të rregullt nga shërbimet komunale, pjesa tjetër nuk është pastruar asnjëherë.

Tabela 6. Segmentet lumore për pastrim - Malishevë

Nr .	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojshme për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Fshati Nguncat dhe Temeqin deri në Fshatin Banjë	Y=7488845.660 X=4701572.89 Nguncat Y=7485977.71 X=4699067.69 Temeqin	Y=7481815.61 X=4702694.19 Banjë	12km	Pastrimi i shkurrëve, pastrimi i bimësis ujore që tregon ndotjen eutrofikimit, pastrimi i mbeturinave të cilat gjatë reshjeve atmosferike shkakton përmbytje të mëdha.
2	Fshati Banjë deri te Ura e Qyteti Në Malishevë	Y=7481815.61 X=4702694.19	Y=7478830.81 X=4704729.79	5km	Pastrimi i shkurrëve, pastrimi i bimësis ujore që tregon ndotjen eutrofikimit, pastrimi i mbeturinave të cilat gjatë reshjeve atmosferike shkakton përmbytje të mëdha.
3	Ura e Qytetit deri në Fshatin Turjakë	Y=7478830.81 X=4704729.79	Y=7472321.56 X=4708450.19	10km	Pastrimi i shkurrëve, pastrimi i bimësis ujore që tregon ndotjen eutrofikimit, pastrimi i mbeturinave të cilat gjatë reshjeve atmosferike shkakton

					përmbytje të mëdha.
4	Fshati Turjakë deri në përfundim të Fshatit Bubël	Y=7472321.56 X=4708450.19	X=4709706.99 Y=7470712.46	4km	Pastrimi i shkurrëve, pastrimi i bimësisë ujore që tregon ndotjen eutrofikimit, pastrimi i mbeturinave të cilat gjatë reshjeve atmosferike shkakton përmbytje të mëdha.

*(Burimi: të dhëna të siguruara nga Komuna)




Figura 14. Lumi Mirusha që kalon nëpër fshatrat Ngucat, Temeqin, Banjë, Turjakë dhe Bubël.



Foto 27. Lumi Mirusha

Shtrati i lumit Mirusha, që shihen në fotografinë e mësipërme, paraqitet në gjendje të rënduar, i mbushur me vegjetacion, duke e bërë të pamundur qasjen, sidomos në pjesët jashtë zonës urbane.

2.7. Komuna Istog

Lumenjtë kryesorë të Istogut janë: Lumi i Istogut (Burimi), Lumi i Vrellës, Drini i Bardhë, Përroi i Keq, Shushica, Çausi, Gujavci, Bllagaca, etj. Ndër problemet kryesore me lumenjtë në këtë komunë janë:

- Ndotja e rrjedhave lumore nga mbeturinat dhe vegjetacioni;
- Rreziku nga vërshimet;
- Nevoja për ndërtimin e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Denjë, e cila përfaqëson pikën më të ulët të sipërfaqes që mbledh ujërat e të gjithë qytetit përmes rrjetit të kolektorëve;

- nevoja për ndërtimin e tri digave mbrojtëse për lumenjtë Bollovani, Vrella dhe Lubozhda që shkaktuan vërshimet e fundit në pjesën e qytetit.

Duke u bazuar në të dhënat dhe gjendja në terren, lumenjtë që kanë shkaktuar përmbytje në komunën e Istogut janë kryesisht Gujavçi dhe Shushica, prandaj edhe kanë prioritetet për pastrim, për shkak të ndikimit të tyre dhe rrezikut potencial që sjellin.

Tabela 7. Segmentet lumore për pastrim – Istog

N r.	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojshme për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Lumi Istogu	7457564.765 4738933.885	7460252.815 4736393.285	Rreth 20 km Bazuar në matje të Gjeoportalit	Parandalimi i përmbytjeve Zonat e prekura janë fshatrat në të cilat kalon lumi Istog: Muzhevina, Lluga, Tomoc, Zallq, Zabllaq, Drejë.
2	Drini i Bardhë	7446475.315 4732285.385	7460300.615 4726142.285	Rreth 17 km Bazuar në matje të Gjeoportalit	Parandalimi i përmbytjeve Zonat e prekura janë fshatrat në të cilat kalon lumi Drini i Bardhë: Baicë, Kashicë, Saradran
3	Lumi Gujavç	7471000.170 4739172.360	7460143.115 4726868.885	Rreth 23 km Bazuar në matje të Gjeoportalit	Parandalimi i përmbytjeve Zonat e prekura janë fshatrat në të cilat kalon lumi Gujavç: Kerrninë, Osojan, Shalenavicë, Zallq, Drejë
4	Lumi Shushica	7465307.675 4741575.968	7455619.565 4731372.428	Rreth 17 km Bazuar në matje të Gjeoportalit	Parandalimi i përmbytjeve Zonat e prekura janë fshatrat në të cilat kalon lumi Shushicë: Shushicë, Zhakovë, Kovragë, Tomoc, Kerrninë, Osojan, Shalenavicë, Zallq, Drejë
5	Lumi Qaushi	7463569.485 4740178.735	7458583.565 4737815.215	Rreth 13 km Bazuar në matje të Gjeoportalit	Parandalimi i përmbytjeve Zonat e prekura janë fshatrat në të cilat kalon lumi Qaushi: Istogu i Poshtëm, Istog, Muzhevinë
6	Lumi Vrella	7450860.795 4737417.195	7455192.855 4755386.975	Rreth 7 km Bazuar në matje të Gjeoportalit	Parandalimi i përmbytjeve Zonat e prekura janë fshatrat në të cilat kalon lumi Vrella:

					Vrellë, Prigodë, Lluga
7	Ujëmbledhësi Bollovani	7458320.945 4739082.135	7457617.195 4737833.835	Rreth 2 km Bazuar në matje të Gjeoportalit	Ndërtimi i digave për parandalimin e përmbytjeve nga reshjet atmosferike.
8	Ujëmbledhësi Lubozhda	7453999.895 4738915.435	7454765.795 4737510.335	Rreth 1.5 km Bazuar në matje të Gjeoportalit	Ndërtimi i digave për parandalimin e përmbytjeve nga reshjet atmosferike.

*(Burimi: të dhëna të siguruara nga Komuna)




Figura 15. Drini i Bardhë, Lumi Gujavc, Lumi Shushica, Lumi Qaush, Lumi Vrellë, Ujëmbledhësi Bollovani dhe Ujëmbledhësi Lubozhda në Komunen e Istogut.



Foto 28. Lumi Çausi.



Foto 29. Lumi Gujavci

Lumi Gujavci dhe Çausi, në të dy anët e urës, paraqiten aktualisht të thatë, por e gjithë zona e paraqitur në foto ka qenë e përbytur gjatë viteve 2022/2023. Shtrati i këtyre lumënjve është i rënduar nga vegetacioni, veçanërisht në pjesët më të thella.



Foto 30. Lumi Istog (Burim)

2.8. Komuna Suharekë

Komuna e Suharekës karakterizohet nga një hidrografi e pasur, me një rrjet të dendur të lumenjve dhe përrenjve që përshkojnë territorin e saj kodrinoro-malor.

Lumenjtë kryesorë që rrjedhin në këtë komunë janë: Lumi Toplluha, Lumi i Bardhë, Lumi i Sopijes, Lumi i Semetishtës, Lumi i Leshanit, Lumi i Sushicës, Lumi i Maqitevës, Lumi i Bukoshit dhe Lumi i Dragaqinës. Përveç tyre, në territorin e Suharekës gjenden edhe përroje të shumta si: Banjska, Cërnaleva, Vrançi dhe Çiçeva, të cilat luajnë rol të rëndësishëm në qarkullimin e ujërave sipërfaqësore dhe në ekosistemin lokal.

Ndër problemet kryesore të ujërave në Komunën e Suharekës janë:

- Ndotja e lumenjve nga mbeturinat dhe bimësia barishtore që pengon rrjedhën natyrore të ujit.
- Përmbytjet e shpeshta, veçanërisht nga lumenjtë Toplluha, Sopijë, Semetishtë dhe Lumi i Bardhë.
- Mungesa e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza, që ndikon në ndotjen e mjedisit dhe shëndetin publik.
- Devijimi i shtretërve të lumenjve, me rastin më kritik në fshatin Leshan ku kalon Lumi i Sopijës.
- Probleme me pronësinë e rrjedhave ujore, ku në disa zona ka mungesë të ujit dhe devijim,

Tabela 8. Segmentet lumore për pastrim – Suharekë

Nr .	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojshme për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Segment i lumit Toplluha, qe kalon	Y=7480335.399 X=4689943.413	Y=7478014.899 X=4688723.313	2.95 km	Lumi Toplluha, që kalon kryesisht në

	në jug të fshatrave: Studençan, Samadrexhë dhe Nepërbisht				tokat bujqësore në fshatrat Studençan, Samadrexhë dhe Nepërbisht, çdo vit, në sezonin e reshjeve të mëdha, del nga shtrati duke vërshuar dhe shkaktuar dëme në ekonomi familjare dhe bujqësi, sidomos në fshatin Nepërbisht, në të cilin popullsia është e orientuar kryesisht në punimin e tokave përreth lumit. Pastrimi dhe zgjerimi i këtij lumi parandalon në masë të madhe këto përmbajtje dhe do të mbante aktive zhvillimin e bujqësisë në periudha më të gjata.
2	Segment i Lumit Leshan, nga fillimi i zones së vendbanimit deri në mbarim të fshatit Leshan	Y=748261.949 X=4687395.713	Y=7481625.349 Y=4687880.113	1.9 km	Lumi i Leshanit, në segmentin që kalon nëpër fshatin Leshan, në vitet e fundit ka dalë nga shtrati, ka vërshuar dhe ka shkaktuar dëme në ekonomi familjare, bujqësi dhe infrastrukturë. Pastrimi dhe zgjerimi i këtij lumi parandalon në masë të madhe këto përmbajtje.
3	Segment i lumti Semetisht që kalon në fshtrat Semetisht, Reshtan dhe bashkohet me Toplluhën dhe vazhdohet pastrimi si segment i lumti Toplluha në Studençan.	Y=7483203.809 X=4691597.123	Y=7481092.609 X=4690162.123	2.9 km	Lumi Semetisht, në segmentin që kalon nëpër fshatrat Semetisht dhe Reshtan dhe bashkohet me lumin Toplluha në Studençan, në sezonin e reshjeve të mëdha, thuhet se çdo vit del nga shtrati duke vërshuar dhe shkaktuar dëme në

					ekonomi familjare dhe bujqësi. Pastrimi dhe zgjerimi i këtij lumi parandalon në masë të madhe këto përmbajtje.
4	Segment i lumti Semetisht që rrjedh në jugperendim të zones së banimit në fshatin Semetisht	Y=7483357.709 X=4694364.423	Y=7483657.309 X=4693357.823	1 km	Prania e shkurreve anësore pengon lëvizjen e ujit brenda shtratit, duke e detyruar të dalë prej tij. Kjo sjell ndotje që ndikon potencialisht në pamjen dhe aromën, duke shkaktuar erë të keqe, ndërsa rrjedhja e ujit paraqet gjithashtu rrezik për vërshime.
5	Segment i lumit Bukosh që kalon në jug të zones ë banuar të fshati Reqan dhe bashkohet me Toplluhën.	Y=7489355.409 X=4690656.323	Y=7488417.409 X=4691175.723	1.25 km	Prania e shkurreve anësore pengon lëvizjen e ujit brenda shtratit, duke e detyruar të dalë prej tij. Kjo sjell ndotje që ndikon potencialisht në pamjen dhe aromën, duke shkaktuar erë të keqe, ndërsa rrjedhja e ujit paraqet gjithashtu rrezik për vërshime.
6	Segment i lumit Mirusha që rrjedh në Bllacë, në zonën më të vjetër të banimit, afër Xhamisë së fshatit.	Y=7489073.819 X=4698062.983	Y=7488412.459 X=4697922.423	785 m	Prania e shkurreve anësore pengon lëvizjen e ujit brenda shtratit, duke e detyruar të dalë prej tij, çka sjell ndotje që ndikon potencialisht në pamjen dhe aromën, duke shkaktuar erë të keqe. Rrjedhja e ujit në këto kushte paraqet gjithashtu rrezik për vërshime, prania e inerteve, zhavorrit dhe gurëve që kanë mbuluar shtratin e lumit e vështirëson më

					tej rrjedhjen normale të ujit. Pastrimi dhe zgjerimi i këtij lumi do të parandalonte në masë të madhe këto përmbytje.
7.	Segment i lumit Leshan në jugperëndim të fshatit Savrovë që ndan pjesën qendrore të vendbanime më lagjen e sja	Y=7489895.649 X=4686956.513	Y=7489184.449 X=468733.713	930 m	Lumi Leshan, në segmentin që kalon në fshatin Savrovë, në sezonin e reshjeve të mëdha, thuhet se çdo vit del nga shtrati, duke vërshuar dhe shkaktuar dëme në ekonomi familjare dhe bujqësi. Pastrimi dhe zgjerimi i këtij lumi parandalon në masë të madhe këto përmbytje.
8.	Segment i lumit Sopija, në jug të fshatit Sopijë	Y=7487995.549 X=4688224.813	Y=7486329.549 X=4688327.013	1.9 km	Lumi Leshan, në segmentin që kalon në fshatin Sopijë, në sezonin e reshjeve të mëdha thuhet se çdo vit del nga shtrati, duke vërshuar dhe shkaktuar dëme në ekonomi familjare dhe bujqësi.
9.	Segment i lumit të Zi, që kalon në verilindje të fshatit Mushtisht	Y=7491894.699 X=4684326.213	Y=7490500.299 X=4685443.413	2.3 km	Prania e shkurreve anësore pengon lëvizjen e ujit brenda shtratis, duke e detyruar të dalë prej tij, çka shkakton ndotje që ndikon potencialisht në pamje dhe aromë të keqe. Rrjedhja e ujit paraqet gjithashtu rrezik për vërshime. Pastrimi dhe zgjerimi i këtij lumi parandalon në masë të madhe këto përmbytje.

*(Burimi: të dhëna të siguruara nga Komuna)

Për shkak të përmytjeve të shpeshta që ndodhin përgjatë rrjedhave të lumenjve në territorin e saj, Komuna e Suharekës ka identifikuar përmytjen si arsyjen kryesore për pastrimin e tyre. Për të argumentuar nevojën për ndërhyrje, janë mbledhur dhe dokumentuar fotografi që paraqesin dëmet dhe situatat problematike të shkaktuara nga përmytjet në të gjithë këta lumenj.




Figura 16. Lumi Toplluha, Lumi Semetisht, Lumi Leshan, Sopië, Lumi i Zi, Lumi Bllacë, Lumi Mirusha dhe Lumi Bukosh të Komunës së Suharekës.



Foto 31. Vërshimet nga Lumi Toplluha, Suharekë



Foto 32. Vërshimet nga Lumi Leshan, Suharekë



Foto 33. Vërshimet nga Lumi Semetisht-Toplluha, Suharekë



Foto 34. Vërshimet nga Lumi i Semetishtit, i cili rrjedh në jugperëndim të zonës së banimit në fshatin Semetisht, Suharekë



Foto 35. Vërshimet nga Lumi Bukosh, Suharekë



Foto 36. Vërshimet nga Lumi Mirusha, Suharekë



Foto 37. Vërshimet nga Segment i lumit Leshan në jugperëndim të fshatit Savrovë, Suharekë



Foto 38. Vërshimet nga Lumi Sopija, në fshatin Sopijë, Suharekë



Foto 39. Vërshimet nga Lumi I Zi, Mushtisht, Suharekë

2.9. Komuna e Junikut

Lumenjtë kryesorë të Junikut janë: Ereniku dhe lumi Trava. Po ashtu, në Junik burojnë edhe Lumbardhi i Deçanit dhe Lumbardhi i Lloqanit.

Ndër problemet kryesore të ujërave në Komunën e Junikut janë:

- Lumi Erenik si lumi kryesor i qytetit ka pasur probleme me vërshime, të cilat kanë dëmtuar shtratin e tij. Komuna ka marrë pëlqim uhor nga MMPHI dhe ka filluar largimin e sedimentit në zonën urbane, por këto ndërhyrje nuk janë të mjaftueshme. Sipas komunës, është i nevojshëm një rregullim i plotë i shtratit të lumit, ndërhyrje që kërkon mjete financiare në vlerë prej miliona eurosh. Për këtë arsye, kërkohet mbështetja e Ministrisë.
- Lumi Trava - Edhe ky lum ka rëndësi të veçantë për komunën dhe ka nevojë për pastrim e rregullim të shtratit, me qëllim të parandalimit të problemeve të mundshme mjedisore dhe hidrologjike.
- Komuna kërkon ndërtimin e një Impianti për trajtimin e ujërave të zeza, i cili është shumë i domosdoshëm për trajtimin e ujërave të zeza. Aktualisht, në funksion është vetëm një impiant i vogël biologjik, i cili nuk mjafton për nevojat e komunës. Ndërtimi i një impianti të plotë do të përmirësonte ndjeshëm gjendjen mjedisore dhe shëndetin publik në zonë.

Tabela 9. Segmentet lumore për pastrim – Junik

Nr .	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojshme për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Arasha - Batushë, Erenik	7440780.433, 4702994.741	7440951.933, 4701954.821	1100m	Rrezik nga vërshimet
2	Llugat e Begit	7443800.423, 4703806.921	7443647.263, 4703612.601	300m	Rrezik nga vërshimet
3	Junik - Rastavicë	7442897.533, 4704844.281	7445073.23, 4703008.081	2340m	Rrezik nga vërshimet
4	Prapa ish fabrikës së tekstilit	7442843.413, 4705000.431	7442851.683, 4704643.551	580m	Rrezik nga vërshimet
5	Makaj - Jasiq, Erenik	7439242.463, 4706186.461	7439366.113, 4705306.781	1000m	Rrezik nga vërshimet
6	Gjocaj	7438366.025, 4705735.015	7438269.705, 4705938.855	300m	Rrezik nga vërshimet

*(Burimi: të dhëna të siguruara nga Komuna)




Figura 17. Segmenti Arasha - Batushë, Erenik, Segmenti Llugat e Begit, Segmenti Junik - Rastavicë, Segmenti prapa ish fabrikës së tekstilit, Segmenti Makaj - Jasiq, Erenik, dhe Segmenti në Gjocaj



Foto 40. Segmenti Arasha - Batushë, Lumi Erenik, Junik



Foto 41. Llugat e Begit, Junik



Foto 42. Segmenti Gjocaj, Junik

2.10. Komuna e Pejës

Lumenjtë kryesorë të Komunës së Pejës janë Lumbardhi i Pejës dhe Drini i Bardhë. Komuna ka propozuar pastrimin e Lumbardhit të Pejës nga mbeturinat dhe sendimentet, por për sendimente pastrimi rekomandohet në vendet ku është e nevojshme gjatë pastrimit të mbeturinave.




Figura 18. Lumbardhi i Pejës

Tabela 10. Segmentet lumore për pastrim – Pejë

Nr .	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojshme për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Lumbardhi i Pejës	42.65106, 20.32551	42.64995, 20.34637	2km	Pastrim nga mbeturinat, dhe për pastrim nga sendimenti

*(Burimi: të dhëna të siguruara nga Komuna)



Foto 43. Lumbardhi i Pejës

2.11. Komuna e Prizrenit

Lumenjtë kryesor të Komunes së Prizrenit janë Lumbardhi i Prizrenit, Toplluha dhe Drini i Bardhë.

Ndër problemet kryesore të ujërave në Komunën e Prizrenit janë:

- Ndotja e lumenjve, shkaktuar nga mbeturinat, sedimentet dhe vegjetacioni i pakontrolluar;
- Rreziku nga përmytjet, lumenjtë kryesorë që shkaktojnë përmytje janë Lumbardhi i Prizrenit, Toplluha dhe Drini i Bardhë;
- Ndërtimi në shtratin e përroit të Leskovecit – Rruga Prizren–Tetovë po ndërtohet mbi përroit me historik përmytjesh, duke rrezikuar 4 familje (25 banorë). Banorët kanë paraqitur ankese në të gjitha institucionet, por nuk kanë marrë përgjigje.
- Probleme me devijime të Lumbardhi i Prizrenit I cili ka devijuar dhe ka hyrë në pronë private;

Komuna ka propozuar tre segmente për pastrim, secili me rëndësi të veçantë. Në këto segmente, përmytjet kanë qenë të përmasave të mëdha, veçanërisht duke shkaktuar dëme për ekonominë familjare. Gjatësia në kilometra nuk është specifikuar, pasi përgjatë shtratit të lumenjve nevoja për ndërhyrje paraqitet vetëm në disa pjesë të caktuara dhe jo në të gjithë shtratin. Megjithatë, komuna shpreh gatishmërinë për të bërë vlerësimin e saktë të gjatësisë së segmenteve që kërkojnë ndërhyrje, sapo MMPHI të marrë vendim për pastrimin e tyre.

Tabela 11. Segmentet lumore për pastrim – Prizren

Nr .	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojsh me për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Lumbardhi pjesa nga ura e spitalit deri te ura e fshatit Hoqë e qytetit	y-42.207107 x-20.724045	y-42,194404 x-20.692951	Sipas nevojës	Për shkak të shkurreve dhe disa punimeve që janë bërë në atë pjesë derdhja e lumbardhit vështirësohet nga këto pengesa
2	Lumi Topllua	y-42.308219 x-20.71339	y-42.287964 x-20.674976	Sipas nevojës	Lumi Topllua 10 vitet e fundit ka sjellë dëme të mëdha në fshatin Medvec, Zojz dhe Piranë. Pengesat janë natyrore të cilat rekomandohet pastrimi dhe rregullimi i shtratit sipas nevojës.
3	Lumi Drini i	y-42.284273	y-42.254172	Rregullim	Pasi që kjo pjesë e Drinit është

	Bardhë	x-20.666186	x-20.649028	i shtratit	degraduar dhe është nxjerrur komplet nga shtrati i tij pengesat që janë krijuar gjatë punimeve dhe grykëderdhjes e cila është natyrore tek ura e Gjonaj kjo pjesë poashtu 10 vitet e fundit ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në banim
--	--------	-------------	-------------	------------	--

*(Burimi: të dhëna të siguruara nga Komuna)




Figura 19. Drini i Bardhë, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lumi Toplluha segmentet për pastrim të propozuara nga Komuna e Prizrenit.



Foto 44. Lumbardhi i Prizrenit



Foto 45. Drini i Bardhë, Prizren

2.12. Komuna e Dragashit

Lumenjtë kryesor të Komunes së Dragashit janë Brodi, Restelica dhe Plava. Komuna ka propouar gjithësej 8 segmente për pastrim.

Tabela 12. Segmentet lumore për pastrim – Dragash

Nr.	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojshme për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1	Segmenti i lumit në fshatin Blaq, prej rrugës Mullini Shehit - rruga Rrozave - rruga Ujvara.	X42.127368 Y20.741318	X42.123876 Y20.728686	2.5 km	Prania e shkurreve, si dhe zhavorrit e gurëve që kanë mbuluar shtratin, pengon rrjedhjen e ujit dhe shkakton përmbytje gjatë reshjeve të mëdha.
2	Segmenti i lumit në fshatin Kuk, nga ura Xis deri në dalje të fshatit.	X42.096386 Y20.718479	X42.103945 Y20.713352	2.5 km	Reshjet atmosferike kanë shkaktuar probleme të mëdha për shkak të ngushtimit të shtratit të lumit, si pasojë e prishjes së tij dhe grumbullimit të gurëve, zhavorrit dhe mbeturinave. Si rrjedhojë, janë përfshirë pothuajse të gjitha rrugët e fshatit dhe disa shtëpi banimi, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
3	Segmenti i lumit në fshatin Zapuzhë, nga Kroj i Ftohtë deri te Rruga e Shkollës.	X42.131054 Y20.763082	X42.130120 Y20.763082	2.3 km	Pastrimi i shtratit të lumit përfshin largimin e gurëve, zhavorrit, hedhjen e plehut dhe mbeturinave, si dhe trajtimin e ngushticave dhe pengesave si gypat në shtratin e lumit."
4	Segmenti i lumit në fshatin Bresanë.	X42.105069 Y20.735165	X42.106672 Y20.741212	2 km	Rregullimi i shtratit të lumit, largimi i gurëve dhe zhavorrit, si dhe

		X42.113928 Y20.719102			hedhja e mbeturinave, shkakton vështirësi të mëdha gjatë reshjeve atmosferike
5	Segmenti i lumit në fshatin Zgatar.	X42.124658 Y20.719440	X42.12698 Y20.711716	1 km	Pastrimi i shtratit të lumit nga mbeturinat dhe gurët, si dhe zgjerimi i lumit."
6	Segmenti i lumit në fshatin Bellobrad.	X42.119611 Y20.690168	X42.116036 Y20.683661	0.700 km	Pastrimi i lumit nga zhavorri, mbeturinat dhe të tjera pengesa.
7	Segmenti i lumit në fshatin Kapre.	X42.105092 Y20.692422	X42.106214 Y20.691221	0.05 km	Thellimi dhe pastrimi i shtratit të lumit.
8	Segmenti i lumit në fshatin Kosave.	X42.088796 Y20.701024	X42.095877, Y20.695825	1 km	Pastrimi dhe zgjerimi i shtratit të lumit nga gurët, zhavorri, mbeturinat etj."

*(Burimi: të dhëna të siguruara nga Komuna)




Figura 20. Harta e Lumenjve që kanë nevojë për pastrim në Dragash



Foto 46. Zaplluzhë



Foto 47. Bresanë



Foto 48. Blaq



Foto 49. Kosave



Foto 50. Kuk



Foto 51. Kapre

2.13. Komuna Gjakovë

Lumenjtë kryesorë të Gjakovës janë Drini i Bardhë, Ereniku, Krena, Llukaci të gjithë degë të rëndësishme që përshkojnë territorin e komunës.

Komuna e Gjakovës aktualisht është duke e pastruar lumin Erenik ne pjeset urbane, kurse ka nevoj për pastrim edhe pjesa rurale.

Tabela 13. Segmentet lumore për pastrim - Gjakovë

Nr .	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojshme për pastrim	Arsyeja, banorët/zona të prekura
1.	Erenik	42.3081, 20.60748	42.37377, 20.40646	7 km	Pastrim nga mbeturinat, dhe për pastrim nga sendimenti
2.	Drini i Bardhë	42.3081, 20.60748	42.29064, 20.65709	5 km	Pastrim nga mbeturinat, dhe për pastrim nga sendimenti, dhe devijim i rrjedhes së ujit.




Figura 21. Harta e segmenteve per pastrim Gjakovë



Foto 52. Lumi Erenik

3. Përfundim

Gjatë vizitave në komunat e pellgut të Drinit dhe vizitave në terren së bashku me zyrtarët komunal, është konstatuar nevoja urgjente për pastrim dhe rregullim të shtratit në disa lumenj dhe përrenj. Problemet kryesore lidhen me grumbullimin e mbeturinave, materialeve inerte, zhavorrit dhe pranisë së vegjetacionit. Këto pengesa shkaktojnë bllokim të rrjedhës së lumenjve dhe rrezik për përmbytje, me pasoja të drejtpërdrejta për ekonomitë familjare, tokat bujqësore dhe infrastrukturën.

Te gjitha segmentet lumore te propozuara nga komunat kane nevojë për pastrim mirepo me prioritet jane këto si më poshtë, arsyet për këto pastrime janë të cekur në format tabelare për secilen komunë:

Komuna e Klinës

- Liqeni akumulues në lumin Drini i Bardhë deri te diga
- Ura e Hekurit deri te ura e Klinës
- Ura e Klinës deri te bazeni Zajm

Komuna e Skenderajt

- Segmenti i lumit Klina (prej urës në rrugën Osman Geci – Ali Gashi – H. dhe Kaqkini)
- Segmenti i lumit Klina (prej urës në rrugën Ilaz Kodra – O. Geci)
- Segmenti i lumit Jasharajve ne Rr “H.B. Lushtaku” deri te ura ne rr “Azem Bejta” ne Skenderaj

Komuna e Mamushës

- Lumi Toplluha, Mamushë

- Lumi Leshan, Mamushë

Komuna e Deçanit

- Lumi i Lumbardhit (nga Rruga “Halil Qela” në Llukë deri te ura në Broliq)
- Lumi i Lloqanit (nga Hulaj deri në fund të Rastavicës)
- Lumi i Behovcit (prej rrugës “Sadri Xhemë Hajrizaj” në Strellc të Epërm deri te rruga “Kadri Zeka” në Dubovik)
- Përroi i Durakut (në Strellc i Epërm)
- Përroi i Irzniqit

Komuna e Rahovecit

- Drini i Bardhë, Rahovec
- Përroi i fshatit Bellacërkë - Bellaja
- Përroi në mes fshatrave Bratotin dhe Vrajakë
- Përroi në fshatin Celinë - nën Hekurudhë
- Përroi në mes të fshatrave Krushë e Madhe dhe Celinë - nën rrugën magjistrale

Komuna e Malishevës

- Segmenti nga Nguncat dhe Temeqin deri në Banjë
- Segmenti nga Banjë deri te Ura e Qytetit në Malishevë
- Segmenti nga Ura e Qytetit deri në Turjakë
- Segmenti nga Turjakë deri në përfundim të Bubëlit

Lumi Mirusha ka nevojë për pastrim të plotë, pasi nuk është pastruar më parë.

Komuna e Istogut

- Lumi Gujaç
- Lumi Shushica

Komuna e Suharekës

- Segmenti i lumit Toplluha (në jug të Studençanit, Samadrexhës dhe Njëpërbishtit)
- Segment i Lumit Leshan, nga fillimi i zones së vendbanimit deri në mbarim të fshatit Leshan
- Segment i lumit Leshan në jugperëndim të fshatit Savrovë që ndan pjesën qendrore të vendbanimeve.
- Segment i lumit Sopijs, në jug të fshatit Sopijs

Komuna e Junikut

- Segmenti Arasha-Batushë, Erenik
- Llugat e Begit
- Makaj - Jasiq, Erenik
- Gjocaj, Erenik

•

Komuna e Pejës

- Lumbardhi i Pejës

Komuna e Prizrenit

- Lumbardhi (nga ura e spitalit deri te ura e fshatit Hoqë e qytetit)
- Lumi Topllua, Prizren
- Drini i Bardhë, Prizren

Komuna e Dragashit

- Segmenti i lumit në fshatin Blaq, prej rrugës Mullini Shehit - rruga Rrozave - rruga Ujvara.
- Segmenti i lumit në fshatin Kuk, nga ura Xis deri në dalje të fshatit.
- Segmenti i lumit në fshatin Zapuzhë, nga Kroj i Ftohtë deri te Rruga e Shkollës.

Komuna e Gjakoves

- Drini i Bardhë, Gjakovë

Prioritet i përbashkët

Komuna e Suharekës, Mamushës dhe Prizrenit kanë propozuar segmente të pastrimit të lumit Toplluha, prandaj rekomandohet kryerja e pastrimit të plotë të këtij lumi për të siguruar rrjedhshmërinë dhe për të parandaluar përmytjet. Gjithashtu, komunat e Suharekës dhe Mamushës kanë propozuar pastrimin në segmente të lumit Leshan, ndaj propozohet pastrimi i plotë i lumit Leshan.

Tabela 14. Segmentet lumore të nevojshme për pastrim - Pellgu Lumor Drini i Bardhë

Klinë				
Nr.	Segmenti i lumit	Koordinata e fillimit të segmentit	Koordinata e mbarimit të segmentit	Gjatësia e nevojshme për pastrim / km
1	Zllakuqan deri te Ranovica	Y=7461924.300 X=4724878.200	Y=7462344.300 X=4724289.000	0.75
2	Liqeni akumulues në lumin Drini i Bardhë deri te diga. (Prioritet)	Y=7464778.350 X=4717925.000	Y=7465101.450 X=4717127.600	1.2
3	Ura e Hekurit deri Ura Klinës. (Prioritet)	Y=7464778.350 X=4717925.000	Y=7465101.450 X=4717127.600	1.5
4	Ura Klinës deri të bazeni Zajm (Prioritet)	Y=7465139.250 X=4717091.900	Y=7464776.650 X=4716509.500	1.27
5	Qupevë e ultë	Y=7464328.030	Y=7464542.350	0.820

		X=4714858.250	X=4713642.050	
6	Nga parcela 00045-2 ZK-Këpuz deri te Pika e bashkimit të Drinit të Bardhë me lumin Mirusha (tek Guri i Zi)	Y=7463935.940 X=4712591.340	Y=7463821.590 X=4709443.240	4
Totali				9.54
Skenderaj				
1	Segmenti i Lumit Klina prej ures ne Rr. Osman Geci-Ali Gashi-H.dhe Kaqkini në Skenderaj (Prioritet)	Y=7483191.88 X=4733206.92	Y=7483005.39 X=4732841.74	1.380
2	Segmenti lumit Klina prej ures në Rr.Illaz Kodra - O.Geci në Skenderaj (Prioritet)	Y=7483205.44 X=4733220.02	Y=7482929.78 X=4734210.57	0.570
3	Segmenti i lumit Jasharajve në Rr H.B. Lushtaku deri te ura në rr. Azem Bejta në Skenderaj (Prioritet)	Y=7483888.47 Y=7483412.33	X=4734319.20 X=4733571.23	0.800
4	Lumi i Qubrelit-Llaushë	Y=7483323.83 Y=7481583.45	X=4737511.18 X=4731946.30	8.5
Totali				11.25
Mamushë				
1	Lumi Toplluha (Prioritet)	42.33651, 20.73417	42.30839, 20.72016	4
2	Lumi Leshan (Prioritet)	42.33178, 20.75974	42.32076, 20.72767	3.45
Totali				7.45
Deçan				
1	Lumi i Lumbardhit Segmenti nga Rr “Halil Qela” në fshatin Llukë deri te ura në fshatin Broliq. (Prioritet)	Y=7443517.01 X=4712392.12	Y=7447253.79 X=4712715.30	2.1
2	Lumi i Lloqanit Segmenti nga fshati Hulaj deri në fund të fshatit Rastavicë. (Prioritet)	Y=7439470.06 X=4711040.30	Y=7445527.87 X=4705655.24	7.9

3	Lumi i Behovcit Segmenti prej rr.” Sadri Xhemë Hajrizaj” në Strellc të Epërm deri te rr.” Kadri Zeka” në fshatin Dubovik. (Prioritet)	Y=7441480.39 X=4715522.74	Y=7446241.90 X=4714862.28	5.43
4	Përroi i Durakut Gjendet në fshatin Strellc i Epërm Fillon nga lagjja Kapitaj dhe përshkon rrugën regjionale Deçan -Pejë. (Prioritet)	Y=7441726.38 X=4716051.57	Y=7442151.04 X=4716168.74	1.85
5	Përroi i Irzniqit (Prioritet)	42.52418, 20.36934	42.5261, 20.36481	0.520
Totali				17.8
Rahovec				
1	Përroi i fshatit Bellacërkë - Bellaja (Prioritet)	42.325719, 20.589208	42.354970, 20.592021	3
2	Përroi i fshatit Ratkoc - në mes të fshatit	42.409232, 20.518863	42.412442, 20.539089	2
3	Përroi në fshatin Celinë - nën Hekurdhë (Prioritet)	42.316630, 20.601927	42.328152, 20.613295	1.6
4	Përroi në mes të fshatrave Krushë e Madhe dhe Celinë - nën rrugën magjistrale (Prioritet)	42.312366, 20.607862	42.322424, 20.623096	1.55
5.	Përroi në fshatin Dejnë	42.433401, 20.523645	42.433584, 20.535832	1
6.	Përroi në fshatin Çifllak - Dobidol	42.448981, 20.519049	42.454583, 20.564863	4.27
7.	Përroi në mes fshatrave Kramovik - Çifllak	42.467298, 20.517978	42.468542, 20.528656	1.2
8.	Përroi në mes fshatrave Bratotin dhe Vrajakë (Prioritet)	42.412563, 20.539402	42.430536, 20.557757	3.47

9.	Përrenjet në fshatrat Nushpall, Pataqan i Ulët dhe Rimnik	42.388779, 20.604465	42.363963, 20.601582	14.99
10.	Përrenjet në fshatrat Opterushë, Zaqisht dhe Retijë	42.369981, 20.716266	42.341797, 20.704365	5.71
Totali				38.79
Malishevë				
1	Fshati Nguncat dhe Temeqin deri në Fshatin Banjë (Prioritet)	Y=7488845.660 X=4701572.89 Nguncat Y=7485977.71 X=4699067.69 Temeqin	Y=7481815.61 X=4702694.19 Banjë	12
2	Fshati Banjë deri te Ura e Qyteti Në Malishevë (Prioritet)	Y=7481815.61 X=4702694.19	Y=7478830.81 X=4704729.79	5
3	Ura e Qytetit deri në Fshatin Turjakë (Prioritet)	Y=7478830.81 X=4704729.79	Y=7472321.56 X=4708450.19	10
4	Fshati Turjakë deri në përfundim të Fshatit Bubël (Prioritet)	Y=7472321.56 X=4708450.19	X=4709706.99 Y=7470712.46	4
Totali				31
Istog				
1	Lumi Istogu	7457564.765 4738933.885	7460252.815 4736393.285	20
2	Drini i Bardhë	7446475.315 4732285.385	7460300.615 4726142.285	17
3	Lumi Gujaç (Prioritet)	7471000.170 4739172.360	7460143.115 4726868.885	23
4	Lumi Shushica (Prioritet)	7465307.675 4741575.968	7455619.565 4731372.428	17
5	Lumi Qaushi	7463569.485 4740178.735	7458583.565 4737815.215	13
6	Lumi Vrella	7450860.795 4737417.195	7455192.855 4755386.975	7
7	Ujëmbledhësi Bollovani	7458320.945 4739082.135	7457617.195 4737833.835	2

8	Ujëmbledhësi Lubozhda	7453999.895 4738915.435	7454765.795 4737510.335	1.5
Totali				100.5
Suharekë				
1	Segment i lumit Toplluha, qe kalon në jug të fshatrave: Studençan, Samadrexhë dhe Nëpërbisht (Prioritet)	Y=7480335.399 X=4689943.413	Y=7478014.899 X=4688723.313	2.95
2	Segment i Lumit Leshan, nga fillimi i zones së vendbanimit deri në mbarim të fshatit Leshan (Prioritet)	Y=748261.949 X=4687395.713	Y=7481625.349 Y=4687880.113	1.9
3	Segment i lumti Semetisht që kalon në fshtrat Semetisht, Reshtan dhe bashkohet me Toplluhën dhe vazhdohet pastrimi si segment i lumti Toplluha në Studençan.	Y=7483203.809 X=4691597.123	Y=7481092.609 X=4690162.123	2.9
4	Segment i lumti Semetisht që rrjedh në jugperendim të zones së banimit në fshatin Semetisht	Y=7483357.709 X=4694364.423	Y=7483657.309 X=4693357.823	1
5	Segment i lumit Bukosh që kalon në jug të zones ë banuar të fshati Reqan dhe bashkohet me Toplluhën.	Y=7489355.409 X=4690656.323	Y=7488417.409 X=4691175.723	1.25
6	Segment i lumit Mirusha që rrjedh në Bllacë, në zonën më të vjetër të banimit, afër Xhamisë së fshatit.	Y=7489073.819 X=4698062.983	Y=7488412.459 X=4697922.423	0.785
7.	Segment i lumit Leshan në jugperëndim të fshatit Savrovë që	Y=7489895.649 X=4686956.513	Y=7489184.449 X=468733.713	0.930

	ndan pjesën qendrore të vendbanime. (Prioritet)			
8.	Segment i lumit Sopija, në jug të fshatit Sopijë (Prioritet)	Y=7487995.549 X=4688224.813	Y=7486329.549 X=4688327.013	1.9
9.	Segment i lumit të Zi, që kalon në verilindje të fshatit Mushtisht	Y=7491894.699 X=4684326.213	Y=7490500.299 X=4685443.413	2.3
Totali				15.915
Junik				
1	Arasha - Batushë, Erenik (Prioritet)	7440780.433, 4702994.741	7440951.933, 4701954.821	1.100
2	Llugat e Begit (Prioritet)	7443800.423, 4703806.921	7443647.263, 4703612.601	0.300
3	Junik - Rastavicë	7442897.533, 4704844.281	7445073.23, 4703008.081	2.340
4	Prapa ish fabrikës së tekstilit	7442843.413, 4705000.431	7442851.683, 4704643.551	0.580
5	Makaj - Jasiq, Erenik (Prioritet)	7439242.463, 4706186.461	7439366.113, 4705306.781	1
6	Gjocaj (Prioritet)	7438366.025, 4705735.015	7438269.705, 4705938.855	0.300
Totali				5.62
Pejë				
1	Lumbardhi i Pejës (Prioritet)	42.65106, 20.32551	42.64995, 20.34637	2
Totali				2
Prizren				
1	Lumbardhi pjesa nga ura e spitalit deri te ura e fshatit Hoqë e qytetit (Prioritet)	y-42.207107 x-20.724045	y-42,194404 x-20.692951	10km (Sipas nevojës)
2	Lumi Topllua (Prioritet)	y-42.308219 x-20.71339	y-42.287964 x-20.674976	10km (Sipas nevojës)
3	Lumi Drini i Bardhë (Prioritet)	y-42.284273 x-20.666186	y-42.254172 x-20.649028	10km (Pastrim nga sendimenti dhe rregullim i shtratit)
Totali				30
Dragash				

1	Segmenti i lumit në fshatin Blaq, prej rrugës Mullini Shehit - rruga Rrozave - rruga Ujvara. (Prioritet)	X42.127368 Y20.741318	X42.123876 Y20.728686	2.5
2	Segmenti i lumit në fshatin Kuk, nga ura Xis deri në dalje të fshatit. (Prioritet)	X42.096386 Y20.718479	X42.103945 Y20.713352	2.5
3	Segmenti i lumit në fshatin Zapuzhë, nga Kroj i Ftohtë deri te Rruga e Shkollës. (Prioritet)	X42.131054 Y20.763082	X42.130120 Y20.763082	2.3
4	Segmenti i lumit në fshatin Bresanë.	X42.105069 Y20.735165 X42.113928 Y20.719102	X42.106672 Y20.741212	2
5	Segmenti i lumit në fshatin Zgatar.	X42.124658 Y20.719440	X42.12698 Y20.711716	1
6	Segmenti i lumit në fshatin Bellobrad.	X42.119611 Y20.690168	X42.116036 Y20.683661	0.700
7	Segmenti i lumit në fshatin Kapre.	X42.105092 Y20.692422	X42.106214 Y20.691221	0.05
8	Segmenti i lumit në fshatin Kosave.	X42.088796 Y20.701024	X42.095877, Y20.695825	1
Totali				12.05
Gjakovë				
1.	Erenik	42.3081, 20.60748	42.37377, 20.40646	7
2.	Drini i Bardhë (Prioritet)	42.3081, 20.60748	42.29064, 20.65709	5
Totali për komunat				293.195

Tabela 15. Pasqyrë e km totale dhe me prioritet për pastrim

Nga gjithsej **293.195 km** të lumenjve të identifikuar nga komunat për pastrim, **167.270 km** janë me prioritet për pastrim.

Komuna	Totali segmenteve për pastrim (km)	Totali i segmenteve me prioritet (km)
Klinë	9.540	3.970
Skenderaj	11.250	2.750
Mamushë	7.450	7.450
Deçan	17.800	17.800
Rahovec	38.790	9.620

Malishevë	31.000	31.000
Istog	100.500	40.000
Suharekë	15.915	7.680
Junik	5.620	2.700
Pejë	2.000	2.000
Prizren	30.000	30.000
Dragash	12.05	7.3
Gjakovë	12	5
Totali	293.195	167.270

Shënim: Koordinatat dhe gjatësitë e segmenteve janë marrë nga gjeoportali dhe janë vetëm vlerësime fillestare. Distanca e saktë do të matet në terren, në bashkëpunim me komunat, para fillimit të pastrimit.

Përveç segmenteve për pastrim, komunat kanë pasur edhe kërkesa të tjera lidhur me resurset ujore. Komunat e Istogut, Malishevës, Junikut, Deçanit, Rahovecit, Suharekës dhe Klinës kërkojnë mbështetje për ndërtimin e impianteve për trajtimin e ujërave të zeza. Pothuajse të gjitha këto komuna kanë projekte për ndërtimin e këtyre impianteve, bashkë me lokacionet e përcaktuara, por mungojnë fondet e nevojshme. Disa komuna, si Juniku, Deçani dhe Klina, kanë impiante të vogla për pastrim biologjik, por ato nuk mjaftojnë.

Komuna e Skenderajt kërkon rritjen e kapacitetit të impiantit në Llaushë, pasi impianti është projektuar për trajtimin e ujërave të 9,000 banorëve, ndërsa aktualisht numri ka arritur në 24,000 banorë.

Komuna e Istogut kërkon përkrahje për ndërtimin e tri digave të vogla, të cilat mbrojnë gjithë qytetin nga vërshimet, në lokacionet e Vrellës, Bollovanit dhe Lubozhdës.

Po ashtu, pothuajse të gjitha komunat kanë probleme me pronat ujore, përfshirë lumenj që kanë devijuar ose kanë ndryshuar rrjedhën, si dhe lumenj që janë tharë për disa vite dhe tashmë nuk ekzistojnë. Për këto çështje kërkohen sqarime dhe udhëzime nga MMPHI.

Gjithashtu, komunat kërkojnë një mbikëqyrje më të rreptë nga MMPHI mbi kompanitë që nxjerrin zhavorr nga lumenjtë dhe mbi shkarkimet industriale në lumenj, pasi këto janë ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në gjendjen e lumenjve.